

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 14日

星期: 二

天气: 多云转雨
气温: 21°C ~ 10°C

工程名称: 建平县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对升压站内尾工尾项消除质量情况进行检查;
复查光伏区10#方阵支架组件整改情况;
对光伏区材料整理情况进行了检查;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程技术有限公司
上海城市
电力有限公司

光伏区: 10#方阵相邻两组支架组件高低差整改;
12#方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工;
升压区施工材料整理;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建