

监 理 日 记()

日期: 2017年11月15日

星期: 三

天气: 多云
气温: 20°C ~ 10°C

工程名称: 嘉善县150MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区1#至5#方阵屋顶顶面质量进行复查;
检查光伏区10#方阵组件盖板情况;
初验3光伏区6#、7#方阵施工质量;
复查3光伏区1#至5#方阵场区排水沟基础施工情况;

施 工 情 况

承包单位

中建五洲
工程设备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

施工内容及进度

光伏区: 10#方阵相邻两组支架组件高低差整改;
11#方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工;
1#至5#方阵场区道路旁排水沟基础
模具支护以及混凝土浇筑施工;
东区施工原材料整理;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

符 彪

吕

文 强

记录人:

文 强

总监 (总监代表):

符 彪

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建