

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 16 日

星期: 四

工程名称: 盩厔老界山 50MW 太阳能光伏电站项目

天气: 多云
气温: 26°C ~ 8°C

监 理 工 作 情 况

对光伏区 11# 方阵支架对穿螺丝钻孔情况进行检查;
复查光伏区 6#、7# 方阵施工质量情况;
检查光伏区 1# 至 5# 方阵场区排水沟基础施工质量情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程咨询有限公司
上海城市
电力有限公司

光伏区: 11# 方阵支架对穿螺丝钻孔施工;
1# 至 5# 方阵场区道路排水沟基础模板支护
以及混凝土浇筑;
光伏区施工材料整理;

其 它 事 项

无。

本日现场监理人员

徐彪

男

文强

记录人:

文强

总监 (总监代表):

徐彪

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建