

监 理 日 记()

日期: 2017年11月17日

星期: 五

天气: 多转小雨

气温: 21°C~10°C

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

对光伏区11#方阵支架螺丝钻孔质量进行了检查;
复查了光伏区1#至5#方阵排水沟基础施工情况;
初验了光伏区10#、16#方阵施工质量;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 71#方阵支架螺丝钻孔施工;
1#至5#方阵场区道路排水沟基础模板
支护以及混凝土浇筑;
亦区施工原材料整理;

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

徐彪

冯

刘

记录人:

刘

总监(总监代表):

徐彪



由 扫描全能王 扫描创建