

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 20 日

星期: 一

天气: 小雨

气温: 12°C ~ 6°C

工程名称: 江苏金建光伏科技有限公司 150MW 太阳能光伏电站

监 理 工 作 情 况

检查了光伏区 9# 方阵支架、组件安装情况;

复查了光伏区 13# 方阵支架对穿螺丝钻孔质量;

对光伏区清理情况进行了检查;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 9# 方阵相邻两组组件高低差调整;
13# 方阵支架对穿螺丝钻孔施工;
1# 至 5# 方阵场区排水系统修复;
场区清理;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建