

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 21 日

星期: 二

天气: 小雨

气温: 8℃~3℃

工程名称: 盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	对光伏区 9#、8# 方阵支架、组件整改质量情况进行检查, 复查光伏区 13# 方阵支架对穿螺栓钻孔情况以及现场施设的安全防护措施执行情况。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	中建五洲 智能装备 有限公司 上海城 市电力有 限公司.	光伏区: 9#、8# 方阵相邻两组组件高低差调整; 13# 方阵支架对穿螺栓钻孔施工; 1#至5#方阵场区排水系统修复; 场区清理;	
其 它 事 项	无.		
本日现场监理人员	徐彪	田	文进
记录人: 文进	总监 (总监代表): 徐彪		

