

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 25 日

星期: 六

天气: 小雨转阴

气温: 8℃~3℃

工程名称: 墨县老黑山50MW太阳能光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	检查光伏区15#方阵支架对穿孔螺丝钻孔数量及 现场安全用电情况;		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	中建五洲 工程装备 有限公司 上海城市 电力有限 公司.	光伏区: 15#方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工; 南区道路两侧大石坎清理;	
其 它 事 项	无.		
本日现场监理人员		徐庆全	
记录人: 刘成发		总监 (总监代表): 徐庆全	

