

监 理 日 记()

日期: 2017年11月26日

天气: 阴

星期: 日

气温: 14℃~5℃

工程名称: 通海老里山50MW太阳能光伏电站项目

监 理 工 作 情 况

对光伏区8#方阵支架组件整改质量情况进行了检查;
复查了光伏区15#方阵支架对穿螺丝钻孔质量以及
现场临时用电安全防护情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五
洲工程
装备有限
公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区:

8#方阵相邻两组支架组件高低差整改;
15#方阵支架对穿螺丝钻孔施工;
南区道路两侧大石块清理;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

徐毅

廖

文超

记录人:

文超

总监 (总监代表):

徐虎云

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建