

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 27 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 19°C ~ 7°C

工程名称: 盘县黑山 50MW 太阳能光伏发电站项目

监 理 工 作 情 况	对光伏区 15#方阵支架对穿螺丝钻孔质量情况; 复查了光伏区 8#方阵支架组件整改质量;		
施 工 情 况	承包单位 中建五洲 工程各 有限公司 上海城市 电力有限 公司	施工内容及进度 光伏区: 15#方阵支架对穿螺丝钻孔施工; 8#方阵相邻两组支架组件高低差整改; 南区道路两侧大石块清理;	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员			
记录人: 刘红		总监 (总监代表): 徐彪	



由 扫描全能王 扫描创建