

监 理 日 记 ()

日期: 2017年11月29日

天气: 阴

星期: 三

气温: 19℃~7℃

工程名称: 盘县老寨150MW太阳能光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况	<p>复查光伏区10#方阵支架对穿孔螺丝钻孔情况;</p> <p>检查光伏区22#至25#方阵直流电缆穿管敷设情况;</p> <p>对光伏区8#、9#方阵支架、组件整改情况;</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	中建五洲 工程装备 有限公司 上海市电 力有限公 司.	光伏区: 10#方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工; 22#至25#方阵直流电缆穿管预埋; 8#、9#方阵相邻两组支架、组件高低差整改.
其 它 事 项	无.	
本日现场监理人员		徐彪 倪 文超
记录人: 文超		总监 (总监代表): 徐彪

