

监 理 日 记()

日期: 2017年 11月 30日

星期: 四

天气: 阴

气温: 12℃~6℃

工程名称: 盐城老黑山50MW太阳能光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

检查了光伏区22#方阵支架, 组件整改情况;
对光伏区1#方阵直流电缆穿管预埋情况进行了检查;
检查了光伏区10#方阵支架对穿螺丝钻孔情况;

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中电建五洲
工程装备
有限公司
上海城市
电力有限
公司.

光伏区: 1#至5#方阵直流电缆穿管预埋;
22#至23#方阵相邻两组支架, 组件高低差整改;
10#方阵支架对穿孔螺丝钻孔施工;
25#方阵场区道路排水沟清理;

其
它
事
项

无.

本日现场监理人员

记录人:

张彪

总监 (总监代表):

张彪

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建