

# 监 理 日 记( )

日期: 2017年12月1日

星期: 五

天气: 阴

气温: 12℃~6℃

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目。

监  
理  
工  
作  
情  
况

复查3#光伏区1#至5#方阵直流电缆穿管预埋情况;  
对光伏区22#方阵支架组件整改质量情况进行了  
检查;

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲  
工程服务  
有限公司  
上海城市  
电力有限  
公司。

光伏区: 1#至5#方阵直流电缆穿管预埋;  
22#方阵相邻两组支架组件高低差整改;

其  
它  
事  
项

无。

本日现场监理人员

徐彪

文超

记录人: 文超

总监(总监代表): 徐彪

