

监 理 日 记()

日期: 2017 年 12 月 3 日

星期: 二

工程名称: 盐城港150MW太阳能光伏电站项目

天气: 阴转小雨

气温: 15℃~6℃

监 理 工 作 情 况

检查光伏区22#、23#方阵支架、组件整改质量情况;
对光伏区23#至5#方阵屋顶项消缺整改质量进行了
检查;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程装备
有限公司
上海城
市电力有
限公司

光伏区: 22#、23#方阵相邻两组支架、组件高低差整改;
场区道路两侧清理;

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):



由 扫描全能王 扫描创建