

监 理 日 记()

日期: 2017年12月3日

天气: 小雨

星期: 五

气温: 5℃~3℃

工程名称: 盐城黑山50MW光伏扶贫电站

监 理 工 作 情 况

对光伏区24方阵支架、组件安装质量情况以外行了检查,
检查光伏区场区绿化实施情况;

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中建五洲
工程技术有限公司
上海城市
电力有限公司

光伏区: 24方阵相邻两组支架、组件高低差整改;
场区绿化实施;

其 它 事 项

无.

本日现场监理人员

徐虎

文斌

记录人:

文斌

总监(总监代表):

徐虎



由 扫描全能王 扫描创建