

监 理 日 志

工程名称: 湖南湘潭县110kV变电站工程

日期	2012年6月6日 星期三	气候	晴	气温	17°C~26°C
监理单位动态:	在施工现场, 对施工现场2个情况进行检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场施工人员21人;				
施工机械动态:	搅拌机, 挖机, 汽车吊;				
施工进度情况	光伏区: 场地平整, 桩位放点, 光伏区电缆沟土方开挖; 18#方阵场区接地网焊接; 集电线路铁塔架线施工;				
检查发现的问题	①光伏区1#阵列桩位的电缆沟开挖深度不符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	要求重新对光伏区电缆沟土方开挖质量进行检查, 并对电缆沟深度不合格的进行整改;				
协调内容或其他	无.				
记录人	刘俊	总监签阅	李维军		

