

监 理 日 志

工程名称: 盘县老屋山150MW光伏项目

日期	2018年6月13日 星期三	气候	阵雨	气温	16℃~21℃
监理单位动态:	在场人员以,对现场施工情况	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场			
施工方人员动态:	现场施工人员以;				
施工机械动态:	装载机以;				
施工进度情况	今日由于下雨,光伏区无法施工; 光伏区集电线路电缆沟土方回填; (现场回填土方应符合设计及规范要求,且电缆警示带也 已安装到位)。				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容 或其他	现场安全管理;				
记录人	李维军		总监签阅	李维军	

