

监 理 日 志

工程名称: 盘县黑山50MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年7月14日 星期六	气候	多云	气温	18℃~26℃
监理单位动态:	现场人员2人,对现场施工情况进行3次检查;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员1人,现场施工工人2人;				
施工机械动态:	打桩机1台;				
施工进度情况	光伏区桩机钻孔施工;				
检查发现的问题	桩机钻孔深度符合设计及规范要求;				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	现场施工安全管控;				
记录人	文超	总监签阅	李维军		

