

监 理 日 志

工程名称: 盘县老黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年7月22日 星期五	气候	17℃~27℃ 阵雨		
监理人员动态:	在场人员以	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场管理人员以;				
施工机械动态:	均已暂停作业;				
施工进度情况	因现场施工所需材料未进场, 现场已全面停工;				
检查发现的问题	对光伏区19#、20#方阵内混凝土灌注桩基础进行了大面积的回弹试验, 抽查总共40个混凝土灌注桩基础, 每个方阵抽查20个混凝土灌注桩基础; 经检查发现10kV外线近日天从消缺;				
处理措施、意见、结果	检查发现混凝土灌注桩基础回弹合格率为9%;				
协调内容或其他	现场安全管控;				
记录人	张超	总监签阅	李维军		

