

监 理 日 志

工程名称: 盘县光明10MW太阳能光伏电站项目

日期	2018年7月23日 星期二	气候	阵雨	气温	16℃~27℃
监理单位动态:	在场人员: 无;	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;			
施工方人员动态:	现场人员: 无;				
施工机械动态:	均已暂停施工;				
施工进度情况	因现场施工所需材料未进场, 现场已停工;				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果	无.				
协调内容或其他	现场安全管控;				
记录人	张超	总监签阅	李维军		

