

监 理 日 志

工程名称: 盘县老堡山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	2018 年 9 月 19 日 星期三	气候	阵雨	气温	17℃~24℃
监理人员动态:	在场人员: 21 对现场情况进行检查;		材料进场、取样见证、合格情况: 组件进场一批, 至今所有组件均已到货;		
施工方人员动态:	现场管理人员: 3 人, 现场施工人员: 2 人				
施工机械动态:	打桩机 1 台, 装载机 1 台;				
施工进度情况	光伏布区: 18#至 21# 组件箱逆变器设备内高压电缆头接线施工; 场区完善安全警示标牌;				
检查发现的问题	布区高压电缆头接线施工符合施工工区要求;				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	现场协调各方情况;				
记录人	孙耀生		总监签阅	孙耀生	