

监 理 日 志

工程名称: 通山县老黑山50MW光伏发电项目

日期	2018年10月02日 星期二	气候	阴	气温	11℃-15℃
监理人员动态: 一人上岗巡查 施工方人员动态: 现场有10人在施工作业 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	20排方阵支架安装完成5组。				
检查发现的问题	1. 支架的早态度不符合规范要求 2. 现场的高压电缆头没有按规范进行专用处理				
处理措施、意见、结果	已通知施工单位尽快按规范要求处理到位				
协调内容或其他					
记录人	郭俊芳		总监签阅	徐耀生	