

监 理 日 志

工程名称: 迁建黑山50MW太阳能光伏电站项目.

日期	2018年12月08日 星期六	气候	小雨	气温	3℃~9℃
监理单位动态:	在场人员, 对现场施工再次进行		材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场;		
施工方人员动态:	现场管理人员3人;				
施工机械动态:	无.				
施工进度情况	光伏南区7#方阵 12号汇流箱直流电缆外绝缘层修补以及高压电缆外绝缘层修补;				
检查发现的问题	针对因施工机械造成电缆损坏的问题, 现场已下通知单要求总包方及施工方加强现场安全管理, 杜绝此类事件再次发生;				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	现场施工安全交底;				
记录人	刘亚超	总监签阅	徐光耀		