

监 理 日 志

工程名称: 盘县红果山 50MW 太阳能光伏电站项目

日期	<u>2019</u> 年 <u>01</u> 月 <u>12</u> 日 星期 <u>六</u>	气候	<u>多云</u>	气温	<u>6℃~19℃</u>
监理人员动态:	在场人员: <u>刘明海</u> <u>刘明海</u> <u>刘明海</u> 材料进场、取样见证、合格情况: <u>无材料进场</u>				
施工方人员动态:	在场人员: <u>刘明海</u> <u>刘明海</u> <u>刘明海</u> 施工机械动态: <u>无</u>				
施工进度情况	光伏南区16#杆补11MW电缆桥架安装完成50%及南区中低 沟土方开挖; 光伏南区17#杆补11MW电缆桥架安装完成50%及 光伏路接地线安装; 北区1#、2#杆补11MW电缆桥架安装完成50%及 光伏路接地线安装; 北区1#、2#杆补11MW电缆桥架安装完成50%及 光伏路接地线安装; 北区1#、2#杆补11MW电缆桥架安装完成50%及				
检查发现的问题	① 电缆沟开挖深度不符合设计要求; ② 部分桥架接口处不符合规范要求;				
处理措施、意见、结果	以上问题现场均已多次要求施工方严格按照设计及规范要求进行整改;				
协调内容或其他	现场施工安全管理;				
记录人	<u>刘明海</u>	总监签阅	<u>徐耀生</u>		