监理日志

项目名称：常州前黄二期 40MW 渔光互补水面光伏发电项目		
日期:2017 年 11 月 16 日,星期四	天气：小雨、温度 12℃～17℃,风向：东南风：风力:4～5 级	
一、施工内容		
施工部位	施工内容	资源投入量
光伏区六区	各个子阵打增补桩	打桩机 2 台 8 人
光伏区七区	34#子阵打桩	打桩机 1 台 4 人
光伏区七区	35#子阵打桩	打桩机 1 台 4 人
光伏区六区	修施工碎石砖硝路基	挖机 0 台
二、施工进度		
施工部位	施工内容	施工进度
光伏区六区	各个子阵打增补桩	2 台 86 根
光伏区七区	34#子阵打桩	1 台 76 根
光伏区七区	35#子阵打桩	1 台 72 根
光伏区六区	修施工碎石砖硝路基	挖机 1 台 0%

三、施工质量问题

责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/

四、监理工作情况

组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果
/	/	/	/	/

五、签发监理文件台账

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
六区	打爆桩帽	修补合格	修补中……

七区 34、35#子阵打桩、六区各个子阵打增补桩 20171116

本日监理人员	李仓立