

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年3月19日 星期一	气候	小雨	气温	7°-10°
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	打桩机一台 挖掘机一台				
施工进度情况 施工部位	电缆沟开挖. 5井集电线路电缆敷设. 电缆桥架安装. 电缆沟开挖.				
检查发现的问题	现场施工工人安全帽不佩戴. 电缆沟深度不符合要求.				
处理措施、意见、结果	现场已让施工方进行整改.				
协调内容 或其他					
记录人	宋林	总监签阅	李维军		