

监 理 日 志

工程名称:		日期: 2016年5月24日 星期一		气候: 晴	气温: 9℃-21℃
监理单位动态: 2/		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 120/1					
施工机械动态: 吊车1台、挖机1台					
施工进度情况 施工部位	7.7E板电管、板内电管、 1.7E板电管、板内电管、 3.7E板电管、板内电管、 5.7E板电管、板内电管、				
检查发现的问题	6.7E板电管预埋不到位。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对6.7E板电管进行仔细处理。				
协调内容 或其他					
记录人			总监签阅		