

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月13日 星期六	气候	晴	气温	18°C-30°C
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 50人					
施工机械动态: 挖掘机 2台					
施工进度情况	3区组件安装 7组. 3区 7区 6区 开路电压测试. 升压站二次设备接线. 自动化设备调试.				
检查发现的问题	光伏区逆变器汇流箱进出线未进行防火封堵.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对该部位尽快整改.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		