

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月16日 星期三	气候	晴	气温	21℃-33℃
监理人员动态: 2人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 50人.					
施工机械动态: 挖机2台					
施工进度情况 施工部位	升压站围栏制作安装, 二次设备调试 7.8区逆变器汇流箱安装. 光伏区指标牌制作安装.				
检查发现的问题	光伏区施工人员部分人不戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对施工人员进行安全交底, 所有人员必须佩戴安全帽.				
协调内容 或其他					
记录人	李俊君		总监签阅		