

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月24日 星期四	气候	晴	气温	9℃-23℃
监理单位动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 35人					
施工机械动态: 挖机1台					
施工进度情况	光伏区清理垃圾				
检查发现的问题	光伏区现存在缺陷未整改 详见消缺清单				
处理措施、意见、结果	要求施工方加快对缺陷整改 尽快消缺				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		