

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年5月25日 星期 五	气候	晴	气温	
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 40人					
施工机械动态:					
施工进度情况	现场短缺.				
检查发现的问题	34#变压器工作位置. 由厂家人员调试时损坏.				
处理措施、意见、结果	现场将变压器吊装返厂检修. 暂将分置箱安装就位.				
协调内容或其他					
记录人	李保君.		总监签阅		