

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年6月1日 星期五	气候	晴	气温	18°C-23°C
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	挖掘机一台				
施工进度情况	厂区施工垃圾清理. 8区光伏区消缺.				
检查发现的问题	光伏区接地扁铁部分未涂刷黄绿标识. 部分只刷单面.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对该问题进行整改.				
协调内容或其他					
记录人	李保君	总监签阅			