

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012 年 6 月 3 日 星期 天	气候	晴	气温	28°C - 24°C
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态: 吊车一台.					
施工进度情况	3.6.7.8区地施垃圾清理 8#光伏区清缺. 34#变压器更换.				
检查发现的问题	现场吊装箱变时,施工方未拉警戒线.				
处理措施、意见、结果	要求施工方设置警戒区后方可施工.				
协调内容或其他					
记录人	李保昆		总监签阅		