

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012年5月4日 星期一	气候	晴	气温	20℃ - 28℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 吊车一台					
施工进度情况	8区接地扁钢全刷黄绿漆. 3.6.7.8区垃圾清理. 8区电缆套管封堵.				
检查发现的问题	光伏区个别部位接地扁钢防腐不到位.				
处理措施、意见、结果	要求施工方对光伏区进行检查,对不合格部位进行返工.				
协调内容或其他					
记录人	李保君		总监签阅		