监 理 日 记(　　　)

日期：2017年01月18日　　　　天气：晴转阴
星期：三　　　　　　　　　　气温：2℃-8℃
工程名称：金寨100MW综合利用光伏发电项目

监理工作情况

1、监理现场巡视发现梁内有异物，现场要求施工队整改，清理。

施工情况

承包单位	施工内容及进度
金昌兴盛建筑工程有限责任公司	1、综合楼首层水、电、消防、弱电预埋完成 2、综合楼木工支模完成

其它事项

本日现场监理人员：陶金泽

记录人：陶金泽　　　　总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制