

监 理 日 记

日期: 2017年04月06日

星期: 四

工程名称: 金坛县阳发光伏发电有限公司金坛综合利用光伏发电项目

天气: 小雨
气温: 14-16℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视.
2. 施工情况正常, 机械运行正常.
3. 检查墙面抹灰力口网情况, 符合要求.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 金坛兴泰
建筑工程
有限公司
1. 施工人数: 2人, 叉车一辆
 2. 综合楼-楼吊顶
 3. 配电室室内抹灰
 4. 综合楼-楼端防穿线

其 它 事 项

本日现场监理人员

高长军 赵斐斐

记录人: 赵斐斐

总监 (总监代表):

赵斐斐

江苏省建设厅监制