

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年04月13日

星期: 星期二

工程名称: 金寨县阳关光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

天气: 晴

气温: 14-24℃

监 理 工 作 情 况

1. 现场巡视

2. 施工情况正常, 机械运行正常, 管理人员8人.

3. 检查外墙保温施工情况, 符合设计及规范要求.

4. 要求脚手架拆除施工做好安全措施.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

金寨县阳关光伏发电有限公司
建筑工程
有限责任公司
安徽电力建设第一工程
有限公司

1. 施工人数5人, 叉车一辆, 运输车一辆
2. 综合楼二楼铺地石, 一楼吊顶施工
外墙保温施工, 配电室外钢爬梯制作安装
3. 配电室外墙抹灰, 外架脚手架拆除, 围墙砌筑
4. 外线5号杆立塔完成, 1号立模, 浇筑.
36号立模.

其 它 事 项

本日现场监理人员

高长军 赵斐斐

记录人: 赵斐斐

总监 (总监代表):

赵占良

江苏省建设厅监制