

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月17日

天气: 多云

星期: 一
工程名称: 金寨县锦光发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

气温: 17-25℃

1. 现场巡视,
2. 施工情况正常, 机械运行正常, 管理人员外,
3. 检查综合楼屋顶防水涂料, 地砖铺设, 符合要求
4. 外线立塔巡视

承包单位	施工内容及进度
金寨县锦光发电有限公司	1. 施工队收收, 叉车东西, 挖机一台.
安徽电力建设第一工程有限公司	2. 综合楼二楼楼道铺地砖, 一楼卫生间贴地砖. 外土质保温施工, 抹灰.
	3. 配电室内电缆沟开挖, 室外电缆沟开挖
	4. 场区围墙砌砖.
	5. 外线, 3号, 16号立塔

其它事项

本日现场监理人员: 赵斐贤

总监 (总监代表): 赵斐贤

记录人: 赵斐贤