

日期: 2017年4月18日

星期: 一

工程名称:

金坛县光伏发电有限公司金坛县利民光伏发电项目

天气: 多云

气温: 15-22

监理工作情况

1. 现场巡视
2. 施工情况正常, 机械运行正常。
管理人员6人。
3. 检查综合楼屋面防水施工, 发现有部分细节外不符合要求, 已要求整改并整改完成

施工情况

承包单位

施工内容及进度

金坛县利民光伏发电有限公司, 叉车东西, 装载机台。
综合楼二号楼楼面铺地, 屋面防水施工, 外墙
保温施工。
室外设备基础有实。
设第一工程, 中, 外线, 铁塔, 子号, 10号。
有限公司

其它事项

本日现场监理人员

赵斐斐

记录人:

赵斐斐

总监 (总监代表):

赵台良

江苏省建设厅监制