

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月19日

天气: 阴转雨
气温: 15-22℃

星期: 三
工程名称: 金寨县阳光发电有限公司金寨综合光伏项目

1. 现场巡视。
2. 施工情况正常, 机械运行正常, 管理人员到位。
3. 外线立塔巡视发现吊装作业时下面有人, 已及时要求整改。
4. 检查综合楼一楼地铺铺设, 符合要求。

承包单位	施工内容及进度
金寨县阳光发电有限公司	施工队人员, 叉车一辆, 装载机一台。
安徽电力建设第一工程有限公司	室外设备基础开挖, 配电室室内电缆沟基础开挖, 室内外基坑垫层浇筑。
	综合楼一楼地铺铺设, 楼梯间外墙保温施工。
	外线 2 号、3 号立塔, 杆定位放线。

其它事项

本日现场监理人员: 杜俊贤
记录人: 杜俊贤
总监 (总监代表): 杜俊贤