

监理日记()

日期: 2017年4月21日

星期: 四

工程名称:

金寨县郭店光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

天气: 多云
气温: 17-23℃

监理工作情况

1. 现场巡视
2. 施工情况正常. 机械运行正常. 管理人员8人.
3. 检查施工方报审资料. 检查综合楼门窗安装. 符合要求.

施工情况

承包单位
金寨县建设
工程有限
责任公司
安徽电力
建设第一
工程公司

施工内容及进度

1. 施工人数15人, 叉车一辆
2. 综合楼钢构柱子. 门窗安装.
3. 室外设备基础出钢筋加工, 绑扎.
4. 围墙勾缝.
5. 室外线: 杆号立塔完线

其它事项

本日现场监理人员

沈建明

记录人: 沈建明

总监 (总监代表):

沈建良

江苏省建设厅监制