

监 理 日 记

天气: 阴
气温: 16-26

日期: 2017年11月02日

星期: 二

工程名称: 金寨县阳伏发电有限公司金寨县综合利用光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视. 2. 施工情况正常. 机械运行正常. 管理人员跟 3. 检查设备基础预埋件焊接, 符合要求	
施 工 情 况	承包单位 金寨县阳伏发电有限公司 安徽电建一公司	施工内容及进度 1. 施工队中工人, 叉车, 挖掘机. 2. 综合楼内刮腻子, 脚手架拆除. 3. 室外设备基础模板支护预埋件焊接. 4. 围墙砌筑, 大门门洞砌筑.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王 斐 斐 记录人: 王 斐 斐 总监 (总监代表): 王 立 良		