

日期: 2017年05月03日

星期: 三

工程名称: 金坛县南兴光伏发电有限公司金坛综合光伏电站项目

天气: 雨转大雨
气温: 16-24℃

监理工作情况

1. 现场巡视。
2. 施工情况正常, 机械运行正常, 管理人员1人。
3. 检查室外设备基础浇筑, 基础。
4. 检查综合楼内电子设备间设备焊接, 符合要求。

承包单位	施工内容及进度
金坛兴盛 安徽电 建一公司	1. 施工教中人, 控制柜, 控制柜。 2. 室外设备基础浇筑, 钢筋绑扎。 3. 综合楼内配电箱, 电子设备间屏柜基础焊接。 4. 西电室内电缆沟预埋件焊接。 5. 站内道路平整, 站外排水渠安装。 6. 外线: 1号立塔, 7号回塔, 电缆井施工。

其它事项

本日现场监理人员	沈斐斐	总监 (总监代表)	沈立良
记录人:	沈斐斐		