监 理 日 记(　　　　)

天气：多云转晴
气温：20-27℃

日期：2017年05月12日
星期：五
工程名称：金寨县部胜光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目

监理工作情况	1.现场巡视 2.早上听取质检站领导对本次验收的检查情况及各单位需整改项 3.下午召开专题会议，对整改项进行责任单位划分及整改时间限定。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	金寨兴盛 安徽电建一公司	1.施工人数45人，装载机、挖机各一台。 2.综合楼窗户安装，内墙刮腻子，室外雨水井石材铺 3.外线：28#到箱变电缆沟，2#施工完成40%。 1#-6#光缆穿管，现场实体整改项整改。
其它事项		

本日现场监理人员：

记录人：

总监（总监代表）

江苏省建设厅监制