监 理 日 记(

天气：到东西
气温：10-26℃

日期：2017年05月12日
星期：五
工程名称：金昌[illegible]光伏发电有限公司金昌综合利用光伏发电项目

监理工作情况	1.现场巡视. 2.施工情况正常.机械运行正常.管理人员1人. 3.现场实体质量整改情况查看

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	金昌市金鼎安装电建一公司	1.施工数收人控制点. 2.分离为楼内部墙子.窗户安装 3.配电室内地面浇筑. 4.东线.3#-4#小号变电站完成60%.正北站点完成 5.4#-6#导线展放完成.

其它事项	
本日现场监理人员	赵建设
记录人：赵建设	总监（总监代表）：赵建设

江苏省建设厅监制