监 理 日 记(　　　)

日期：2017年06月02日　　　　天气：晴
星期：五　　　　气温：23-34℃
工程名称：金寨[illegible]光伏发电有限公司金寨综合利用光伏发电项目.

监理工作情况

1.现场巡视
2.施工情况正常，机械运行正常.
管理人员6人
3.检查SVG集装箱，合格证齐全，与图纸相符
设备吊装已交底

施工情况

承包单位	施工内容及进度
[illegible] 安徽[illegible]	1.施工人数6人. 2.综合楼打扫卫生，配电室外墙刷腻子. 3.站内花砖铺设 4.光伏厂区电缆沟开挖. 5.SVG到场卸货

其它事项

SVG到场，缺少的断路器到场

本日现场监理人员：

总监（总监代表）：

记录人：

江苏省建设厅监制