

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 27 日

天气: 阴

星期: 周日

气温: 16-28°C

工程名称: 中地能源水电2000万电站

监 理 工 作 情 况	1. 巡检综合楼施工情况 2. 巡检光伏区施工情况	
施 工 情 况	承包单位 伊 斯 特	施工内容及进度 1. 综合楼顶层施工 厕所基槽便 水坑头 洗槽盆施工 二层月腻子墙二次修补 管理区4杆路灯电缆 机械回填 企业墙干挂大理石施工。 2. 1 2. 3 4 5 6#光伏区场区道路改线准备铺设 碎石 5. 6. 12#光伏区太阳能电池板安装 南区 水渠修复 11. 12. 13#光伏区组5组之间焊接扁钢施工。
其 它 事 项	今日发电量 8.925 万度 累计发电量 539.4311 万度。	
本日现场监理人员: 张建光 刘明		
记录人: 刘明		总监 (总监代表): 刘士发