

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 17 日

星期: _____

工程名称: _____ 1# 区

天气: _____

气温: _____

监 理 工 作 情 况

上午光伏区 11# 方陈管桩抽检。
 计 9 根 $\times 24 = 216$ 。有 8 根不合格
 占 3.7%。

上午 10 点 1 周会。

下午 在 现场 巡视

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 上午光伏支架到施区现场, 监理对检测镀锌厚度
2. 15# 场区 场地平整 (刮草皮)
3. 对 13# 光伏桩进行检测

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制