

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 3 日

星期: 周六

 天气: 阴
 气温: 15°C - 30°C

工程名称: 中能能源100MW光伏电站项目

 监
理
工
作
情
况

1. 巡检电掣楼、综合楼施工情况
2. 巡检光伏区施工情况
3. 巡检外线施工
4. 总监代表为业主运维人员专业培训

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 伊期特
渭南秦

1. 1#、12#光伏区太阳板安装
2. 3#、4#、11#光伏区汇线接头安装
3. 4#光伏区接地扁铁焊接
4. 8#、9#电缆线敷设
5. 1#光伏区电缆沟开挖
6. 综合楼2层砌筑
7. 电掣室灯具安装及光伏柜安装

 其
它
事
项

8. 总监代表黄泽桐为业主的运维人员专业培训

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘明

记录人:

刘明

总监 (总监代表):

黄泽桐