

监 理 日 记( )

日期: 2017 年 6 月 20 日

星期: 星期二

天气: 晴

气温: 20-34℃

工程名称: 中地能源.白永90MW光伏电站项目

|                            |                        |                                                              |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 巡检保合楼. 消防水池施工情况     |                                                              |
|                            | 2. 巡检光伏区汇线情况           |                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 伊<br>斯<br>特            | 3. 巡检 3-10#光伏区光缆实验情况                                         |
|                            |                        | 4. 巡检 光伏区逆变器接地焊接情况                                           |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 5. 参加并网前启动会, 顺利召开完成。   |                                                              |
|                            | 承包单位                   | 施工内容及进度                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 伊<br>斯<br>特            | 1. 保合楼外墙保温施工, 消防水池顶板砌钢筋                                      |
|                            |                        | 2. 光伏区 3-10#光缆做试验 及 接地扁铁焊接                                   |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                        | 3. 1#光伏区汇1×4mm <sup>2</sup> 电缆, 2#光伏区汇流箱接线, 11-15#光伏汇流箱检查及消缺 |
|                            |                        | 4. 9#光伏区太阳能板后接线                                              |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 5. 总监代表黄泽桐, 主监黎建光同甲方代表 |                                                              |
|                            | 2起约下午去白水县城关于并网情况开会。    |                                                              |
| 本日现场监理人员 黄泽桐 黎建光 刘朋        |                        |                                                              |
| 记录人: 刘朋 总监 (总监代表): 黄泽桐     |                        |                                                              |