

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 7月 7日

星期: 周五

天气: 晴

气温: 18-35℃

工程名称: 中地能源白水201111光伏电站

监
理
工
作
情
况

1. 巡检光伏区施工情况
2. 巡检综合楼消防水池施工情况
3. 全体人员参加监理例会

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊
斯
特

1. 综合楼屋顶钢楼梯焊接及避雷焊接
2. 光伏区 8, 9, 10区 $1 \times 4 \text{mm}^2$ 线穿PVC线管
3. 甲方代表刘壮, 监理黎建光, 刘刚, 施工方吕鹏举对光伏12, 14, 15#检查电缆铺设, 穿PVC管及扁铁焊接, 防腐情况, 2人对14, 15#回填土, 在警戒线内。

其
它
事
项

4. 召开2#工程例会

今日发电量9.59万度, 累计133.49万度

本日现场监理人员

黄泽桐 黎建光 刘刚

记录人: 刘刚

总监 (总监代表): 黄泽桐